

<b>Bericht zur Umweltinspektion</b>		 <b>KREIS COESFELD</b> Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 11.09.2017		
Fortgeschrieben am:		
<b>Betreiber</b>	Dabbelt Paul, Im Mersch 11, 59387 Ascheberg	
<b>Standort</b>	Im Mersch 11, 59387Ascheberg	
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Windkraftanlage	
<b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b>	Datum: 16.08.2017 Dauer: 1 h	
<b>Art der Umweltinspektion</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>		
<b>Umfang der Umweltinspektion</b>	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Windkraftanlage	
<b>Grundlage der Umweltinspektion</b>	BlmSchG, WHG, LWG, VAwS, Inspektionserlass	

<b>Ergebnis der Überwachung</b>	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw.sind unvollständig
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

<b>Veranlasste Maßnahmen</b>	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	-----------------------------------------------------------

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
-----------------------------------------	--