

Bericht zur Abnahme		 KREIS COESFELD DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 12.05.2023		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	BWP Flamschen Süd GmbH & Co. KG, Flamschen 42, 48653 Coesfeld	
Standort	Gemarkung Coesfeld-Kirchspiel, Flure/Flurstücke 38/79, 10/17, 10/144	
Anlagenbezeichnung	4 Anlagen zur Nutzung von Windenergie	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 22.11.2022 Dauer: 3 Stunden	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Abnahme zum Bescheid vom 25.04.2019, 19.06.2020 bzw. vom 11.11.2021	
Grundlage der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input checked="" type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise oder Unterlagen fehlen bzw. sind unvollständig
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisions schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel behoben	
--	--