

<b>Bericht zur Umweltinspektion</b>	
Datum: 16.05.2018	
Fortgeschrieben am:	
<b>Betreiber</b>	Biogasanlage Leuste GmbH & CO.KG, Leuste 52, 48249 Dülmen
<b>Standort</b>	Weddern 14, 48249 Dülmen,
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Verbrennungsmotoranlage (BHKW)
<b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b>	Datum: 15.05.2018 Dauer: 0,75
<b>Art der Umweltinspektion</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	
<b>Umfang der Umweltinspektion</b>	Stichprobenhafte Umweltinspektion
<b>Grundlage der Umweltinspektion</b>	BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass

<b>Ergebnis der Überwachung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	
-----------------------	--

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--