

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD Der Landrat 70 - Umwelt
Datum: 11.05.2018		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Ulf GmbH , Brockweg 75, 48249 Dülmen	
Standort	Brockweg 75, Dülmen Dülmen	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Oberflächenbehandlung von Stahlbaukonstruktionen mit Strahlmitteln	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 07.03.2018 Dauer: 0,5 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	Abt. 63 – Bauen und Wohnen	
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	
<input type="checkbox"/> Mängel behoben	